

# USER MANUAL

## 使用说明书



### 概述

手持稳定光源可根据用户需要提供1到4个波长稳定输出,既可提供650可见光,也可以向单模光纤测量提供1310nm和1500nm的双波长输出,或者同时提供1310/1550nm两个波长激光输出,是光纤工程的理想测试仪表。

### 产品特性

1. 支持自动关机
2. 支持记忆波长功能
3. 支持SC,FC,ST接口
4. 支持超长续航时间
5. 支持单键切换工作波长
6. 支持光路调制
7. LCD屏显示工作波长状态
8. 高稳定性多波长(单)模激光输出,CW方式或者调节方式
9. 支持供电(注:需要转DC接口)

### 按键说明

按键	功能说明
POWER + MODE	1. 短按开机→长按2秒关机。(关机自动保存使用波长,默认开启10分钟自动关机功能)。
AUTO	1. 短按关闭→开启10分钟自动关机功能。
LIGHT	1. 短按开启→关闭LED背光(3分钟自动关闭)。 1. 长按开启→闪烁→关闭650红光(选配)。
WAVE	1. 短按1550nm→1310nm切换。
MODE	1. 短按270Hz→1000Hz→2000Hz→0Hz切换。

①

②

③

### 规格参数

可调范围		-4~-10
工作波长 (nm)	常规配置	1310/1550
静态电流		≤18uA
工作电流		≤60mA
续航时间		≥45H
充电电压		5V
充电电流		≤500mA
充电时长		≤3H
自动关机时间(min)		10
电源(选配)	充电锂电池、外接输入 3节5号电池	
电池		1500mAh
仪表尺寸		190x100x49mm
仪表净重(g)		265~296

\*数据仅供参考,请以实物为准。

### 充电功能:

标配DC+5V充电接口,开机状态下,充电过程电量标闪烁,充电结束电量标停止闪烁(选配)。

### 标准配置:

主机、产品保修卡、合格证、使用说明书、牛津软包、内置锂电池(选配)、3节5号电池(选配)、充电器(选配)。

### 常见故障

故障显示	可能原因	解决办法
LCD显示微弱	电量不足	充电
开机无法显示	电量不足或其他	重新开机或充电
LCD显示数据不正常	接头故障、污浊或被锁定	重新连接接头及清洁传感器

④

⑤

⑥

⑦

### 功能说明

#### 用户自定义

1. 同时短按该组合键,进入用户自定义光源模式,显示屏第三排显示“CAL”,此时短按“AUTO”键+0.1dBm,短按“WAVE”键+0.1dbm,短按“POWER”键保存并退出用户自定义模式。(自定义范围-4dBm---10dBm)

#### 恢复出厂设置

1. 同时按该组合键,显示屏第三排显示“FAC”,进入恢复出厂模式,短按“POWER”键,确认恢复出厂设置并退出。

### 日常保养与维护

1. 请经常保持传感器端面的清洁,做到无脂、无污染,不要使用不清洁和非标准适配器接头,不要插入抛光面差的端口,否则会损坏传感器端面,使测试出现误差。
2. 尽可能坚持使用一种适配器。
3. 一旦不使用时,立即盖上防尘盖,保护端面清洁,防止长时间暴露在空气中附着灰尘产生测量误差。
4. 请小心插拔适配器接头,避免端口造成刮痕。
5. 定期性清洁传感器表面,清洁传感器表面时,请使用专用清洁棉签圆周方向轻轻擦拭。

### 保修条例

- 自用户收到货十二个自然月内,我司将对其产品的质量及工艺承诺,保修期为收货之日起十二个自然月内:当购买的产品在此期间被发现有质量问题,我司将会作出相应的处理或更换,但任何情况下,我司的责任不会超过该产品的购买价值。
- 如果仪表在使用过程中出现问题,根据常见故障提示方案仍无法解决,用户不得擅自打开机壳,请与我司联系。
- 对于产品缺陷造成故障,我司负责免费维修或更换产品。

#### 注:

此保证仅适用于正常使用仪表,而且无损坏或正常使用情况下,由于产品质量或物料缺陷造成故障,我司负责免费维修或者更换。对于意外情况,不正当使用,擅自开机维修的,我司有权拒绝保修。

深圳市开腾通讯有限公司  
公司官网: www.kaitengtx.com  
① 说明书版本若有变更,恕不另行通知。

版本: V 1.0